MBNS spol. s r.o. International

Číslo protokolu: Number of protocol:
12025163-PMI_1
Stránka / Sheet
1/1

Projekt: **Project:**	ZKOUŠKA PMI: Test PMI	**Zákazník:** **Customer:**	Miroslav Drienko - WARIA
Zkoušený objekt: **Tested object:**	Vlnovec DN21	**Číslo objednávky:** **Number of order:**	20250116
Číslo zakázky: **Number of job:**	12025163	**Dodavatel:** **Number of job:**	MBNS International spol. s r.o.
Metoda prozáření: **Method of radiation:**	Rentgenový spektrometr X-ray spectrometer	**Místo provádění PMI:** **Location of PMI:**	MBNS International spol. s r.o.
Typ přístroje PMI: **Type device PMI:**	Niton XL2 GOLDD	**Stav povrchu:** **Condition of surface:**	Čistý Clear
Zkušební postup: **Test procedure:**	PMI-1 rev.0	**Teplota při testu:** **Temperature during test:**	22°C

Název **Name**	**Materiál označení**	**Cr [%]**	**Ni [%]**	**Mn [%]**	**Si [%]**	**Fe [%]**	**Mo [%]**	**-**	**-**	**-**	**Vyhodnocení dle AISI**			
		18-20	**8-10,5**	**>2**	**>1**		**>0,75**							
Vlnovec - DN21	*SS-304*	*17,85*	*8,35*	*0,89*	*0,3*	*71,84*	0,09							

Poznámka: Cr těsně pod limitem.

O. Korbut, 06.08.2025

Vytvořil / Prepared:	Schválil / Approved: